


Meißeinsätze für UT 8641 H

Air Hammer Chisels for UT 8641 H



Rohling für UT 8641 H, Ø 20 mm
Straight punch

	6-kant 14,7mm
Art.-Nr.	95 106
Nutzlänge	220 mm



Vierkantspitzmeißel für UT 8641 H
Moil point

	6-kant 14,7mm
Art.-Nr.	95 108
Nutzlänge	332 mm




Flachmeißel für UT 8641 H, 23 mm breit
Flat chisel

	6-kant 14,7mm
Art.-Nr.	95 107
Nutzlänge	332 mm



Flachmeißel für UT 8641 H, 50 mm breit
Flat chisel

	6-kant 14,7mm
Art.-Nr.	95 110
Nutzlänge	332 mm



Haltekappe und -feder für UT 8641 H
Solid retainer and lock spring

	Art.-Nr.
Haltekappe	95 100
Haltefeder	95 101



Schnellwechselfutter für UT 8641 H
Quick release chuck for UT 8641 H

	Art.-Nr.
Schnellwechselfutter	10729590

Meißeinsätze für UT 8642 S

Air Hammer Chisels for UT 8642 S



Vierkantspitzmeißel für UT 8642 S
Moil point

	6-kant 12,0mm
Art.-Nr.	95 119
Nutzlänge	200 mm



Flachmeißel für UT 8642 S, 20 mm breit
Flat chisel

	6-kant 12,0mm
Art.-Nr.	95 120
Nutzlänge	200 mm




Flachmeißel für UT 8642 S, 30 mm breit
Flat chisel

	6-kant 12,0mm
Art.-Nr.	95 121
Nutzlänge	200 mm



Sicherheitshaltefeder / Meißelhaltefeder für UT 8642 S
Beehive spring and washer

	Art.-Nr.
Sicherheitshaltefeder mit Prellring	95 118
Meißelhaltefeder	95 117



Schnellwechsel-Futter für UT 8642 S
Quick release chuck

Art.-Nr.	Beschreibung
95 116	Zur Aufnahme von Schleif- und Aufrauhmittel mit 7/16" Sechskant-Schaft